



改善箇所説明図

基準不適合箇所

冷却装置のラジエータ・タンク・キャップが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、冷却装置内の圧力が上昇し、車室内の冷却装置の継ぎ手部から冷却水が漏れ、車両前方視界を著しく妨げる等のおそれがある。



ラジエータ・タンク・キャップ

対策内容

全車両、ラジエータ・タンク・キャップを対策品と交換する。

識別

ラジエータ・タンク・キャップ上面に貼付されている注意ラベルの△危険の圓い枠または部品番号 9001 0437 335で識別をする。



注: は交換部品を示す