



改善箇所説明図

改善内容

全車両、オーディオ本体を良品と交換する。



オーディオ本体



基準不適合発生箇所

音響機器のオーディオ本体の配線基盤において、当該基盤の製造工程が不適切なため、コンデンサーが損傷しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該コンデンサーの端子間が短絡して、スピーカーに過大な電流が流れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

識別：カセット挿入口内部の金具に黒インクを塗布する。



注：□ は交換部品を示す。