


改善箇所説明図


基準不適合箇所

灯火装置の前照灯および前部霧灯のバルブ固定金具の材質が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該固定金具が熱のため変形し、最悪の場合、バルブ本体が樹脂製の反射鏡に接触して焼損に至るおそれがある。



改善の内容

全車両を点検し、当該バルブ固定金具が亜鉛合金製のものは、片製品(反射鏡を含む)と交換する。



識別：亜鉛合金製 爪なし
対策品 爪有り

注： ☐ は交換部品を示す