


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

原動機のスロットルバルブの氷結防止用ヒーターに製造不良のものがあり、最悪の場合、当該ヒーター内部で短絡し、配線が焼損するおそれがある。

改善内容

全車両、当該ヒーターを良品と交換する

氷結防止用ヒーター

識別：氷結防止用ヒーターの頭部に白ペイントを塗布する。

内は交換部品を示す。

