


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

原動機の冷却装置に使用されているゴムホースに製造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ゴムホースに亀裂が生じ、冷却水が漏れ、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

改善の内容

当該ゴムホースを良品と交換する。

注：上図の ■■■ 印の部品は交換部品を示す。