



改善箇所説明図③



基準不適合発生箇所③：

原動機(ゴム製燃料ホース用の留金具)

原動機の各気筒に燃料を分配する燃料分配器において、ゴム製燃料ホースの取付けが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ゴム製燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。




内は交換部品を示す。


改善措置の内容③

全車両、点検し、当該ゴム製燃料ホースの留金具がカシメ式及びスナップオン式のものは、スプリング式の留金具に交換するとともにゴム製燃料ホースを良品と交換する。


カシメ式留金具(不具合品)



スナップオン式留金具
(不具合品)



スプリング式留金具(良品)



作業終了の識別③

車台番号刻位置の向かって左側に黄色又は白色の直径 5 mm 以上のマークを付ける。