





基準不適合発生箇所

走行装置の応急用タイヤにおいて、当該タイヤとホイールの密着が不適切なものがあり、当該タイヤ内部の空気が漏れ、車両装着時にタイヤの空気圧が不足するおそれがある。




改善内容

全車同、当該応急用タイヤを良品と交換する。

応急用タイヤ

は、交換部品を示す。



作業終了識別

スペアタイヤキャリアのフックボルトの頭部に白色のペイントを塗布する。