



改善箇所説明図 ①




基準不適合発生箇所

灯火装置の前照灯スイッチにおいて、当該スイッチの内部構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、スイッチ内部の接点で電気抵抗が増加し、最悪の場合、スイッチが過熱して火災に至るおそれがある。



配線コネクタ



前照灯スイッチ



前照灯スイッチノブ

改善の内容

全車両、当該前照灯スイッチを対策品と交換するとともに配線コネクタを良品と交換する。

対策車両の識別： 左前ドアの上部ヒンジ上面に黄ペイントを塗布する。

注： [] は交換部品を示す。