




改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

灯火装置の前照灯スイッチにおいて、当該スイッチの内部構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、スイッチ内部の接点で電気抵抗が増加し、最悪の場合、スイッチが過熱して火災に至るおそれがある。



配線コネクター



前照灯スイッチ

前照灯スイッチノブ



改善の内容

全車両、当該前照灯スイッチを対策品と交換するとともに配線コネクターを良品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

対策車両の識別：左前ドアの上部ヒンジ上面に黄ペイントを塗布する。