



改善箇所説明図



基準不適合箇所

識別

燃料タンク内の燃料ポンプと燃料タンクの密閉性が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部位の密閉用シールを対策品と交換する。

対策済み車には、シート下の燃料タンク後方の左側に、白色の識別マークを付ける。

注：  は交換部品を示す

改善前	
改善後	