



改善箇所説明



点火スイッチを含む
メーター周辺の拡大図

基準不適合箇所


原動機の始動装置の点火スイッチにおいて、アクセサリ回路の構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該スイッチ内部のプラスチック部分が溶損して、接点に電流が流れなくなり、原動機の始動および各種灯火を点灯出来なくなる恐れがある。



シート下部 上部より見た図

改善の内容

全車両、当該アクセサリ回路にリレーを追加するとともに、電気回路を保護するための遮断器及び点火スイッチを対策部品と交換する。



矢視 A フェアリツガカバーをはずした図

は交換または追加部品