



改善箇所説明図



ブレーキ液リザーバタンク


ブレーキマスターシリンダ



車両前方

接続ホース

接続コネクタ



識別

マスターシリンダ前端部に
白色のペイントを塗布する。

基準不適合箇所

ブレーキマスターシリンダとブレーキ液リザーバタンクを接続するゴムホースの形状が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、接続コネクタが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下する恐れがある。

改善の内容

全車両、当該ホースを対策品と交換するとともに接続コネクタを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。