


改善箇所説明図



内張りをはがした状態



肩用ベルトガイド部を
固定しているナット

基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席の座席ベルトにおいて、肩用ベルトガイド部を固定しているナットの溶接が不適切なため、事故等によって座席ベルトに大きな荷重がかかった場合、当該ガイド部が外れ、座席ベルトの機能が損なわれるおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善内容

全車両、当該ガイド部のナットを対策品と交換する。

識別： 運転席の座席ベルトのガイド部を固定しているボルトに黄色ペイントを塗布する。