


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

一酸化炭素等発散防止装置において、触媒コンバータの電気加熱装置を制御しているコントロールユニットに内部不良のものがあり、当該電気加熱装置が作動せず、冷間時に有害な排出ガス量が増加するものがある。

触媒コンバータの電気加熱装置コントロールユニット

改善の内容

全車両、当該コントロールユニットを良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

鑑別

エンジンルーム内右側ストラット上部に赤色のペイントマークを塗布する。