




基準不適合発生箇所

排気管において、後部消音器との接続が不適切なものがあり、当該接続部から排気ガスが漏れるおそれがある。

良否判定

製造番号がPSA3023の場合は交換する。

内は交換部品を示す。

改善内容

全車両、当該排気管の製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。