



改善箇所説明図①



基準不適合発生箇所

原動機の燃料噴射装置等の電気配線において、原動機室内の当該配線の取り回しが不適切なため、自動変速機と干渉し、そのままの状態で使用を続けると、当該配線の被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して原動機が停止するおそれがある。

改善内容

全車両、当該配線を結束バンドで固定し、被覆が損傷しているものは、良品と交換する。

結束バンド

内は追加部品を示す