



改善箇所説明②



 は交換部品を示す。

基準不適合箇所

電気装置において、マイナス側バッテリーケーブルの柔軟性が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該バッテリーケーブルが走行時の振動等により折損し、原動機が停止する恐れがある。

改善内容

全車両、当該バッテリーケーブルを対策品と交換する。

識別

交換部品は、不具合品の銀色に対し、金色。