




改善箇所説明図



基準不適合箇所

左ハンドル仕様車において、排気管の車体への取付が不適切なため、そのままの状態では仕様を続けると、走行時の振動等により、最悪の場合、当該排気管に亀裂が生じるおそれがある。



取付金具

改善の内容

全車両、当該排気管に車体への取付金具を追加する。
また、排気管に亀裂が生じているものは良品と交換する。