




改善箇所説明図



かじ取りハンドル



基準不適合箇所

かじ取りハンドルにおいて、製造時の曲げ工程に不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ハンドルの曲げ部分に微少なクラックが生じハンドルが曲がる又は、折損するおそれがある。

改善の内容

全対象車両、当該ハンドルを良品と交換する。

識別

かじ取りハンドル取り付け部に赤色のペイントを塗布。

 は交換部品を示す。