

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

灯火装置において、ブレーキペダルに取付けてある制動灯点灯用スイッチの電気配線の極性が反対に取付けられているため、そのままの状態で使用を続けると、当該スイッチの接点が摩耗して、最悪の場合、ブレーキペダルを踏んでも制動灯が点灯しないおそれがある。

ソケット

制動灯点灯用スイッチ

<識別>
白ペイント塗布

車両前方

ブレーキペダル

<改善内容>

全車両、当該電気配線を正規の状態に戻すとともに当該スイッチを良品と交換する。

内は、交換部品を示す。