



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、自動変速機内部の歯車部品に加工不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該歯車が破損し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。



自動変速機

改善の内容

全車両、当該自動変速機を良品と交換する。

〔改善後の識別〕

交換後の自動変速機のオイルパン、ドレーンプラグに白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す