


改善箇所説明図



車体において、左右のフロント・フェンダーの取付に不適切なものがあり、前輪タイヤが当該フェンダーから突出するおそれがある。

注： は追加部品を示す。

改善の内容

全車両点検し、該当するものは左右のフェンダーの取付を修正する。