



改善箇所説明図

内は交換部品を示す



コンピューター

基準不適合発生箇所

原動機の燃料噴射量等を制御するコンピューターにおいて、吸入空気量を測定するプログラムに不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

改善内容

全車両、当該コンピューターを対策品と交換する。

識別番号

不具合品	対策品
PSA 96 352 759 80	PSA 96 367 973 80