



改善箇所説明①



改善前




基準不適合箇所

緩衝装置のリアスイングアームにおいて、溶接部の強度が不十分なため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接部に亀裂が生じ、走行安定性を損なう恐れがある。

□ は交換部品を示す。

改善後



改善内容

全車両、当該リアスイングアームを対策品と交換する。

議 別

対策品は従来品に対し、ピボット回りに補強プレートが追加されている。