



改善箇所説明図

注：  は交換部品を示す。



燃料フィルターキャップ




燃料フィルターキャップ

基準不適合発生箇所

燃料注入口のアウトパイプに嵌合しているインナーパイプの溶接位置に不適切なものがあるため、インナーパイプが燃料フィルターキャップのシールと干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、フィルターキャップとアウトパイプの気密性が損なわれ、最悪の場合、当該部位から燃料蒸発ガスが大気に排出するおそれがある。

シール




インナーパイプ

燃料注入口のアウトパイプ

改善の内容

全車両、当該燃料フィルターキャップを対策品と交換する。

対策前



ストラップがフィルターキャップ中央部についている

対策後



ストラップがフィルターキャップ外周についている