


対策箇所説明図①



基準不適合箇所

灯火装置の前照灯スイッチの外枠に製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該前照灯スイッチの外枠が破損し、最悪の場合、前照灯等が点灯しなくなる恐れがある。

改善の内容

全車両、当該前照灯スイッチを良品と交換する。

視認

左ドアヒンジ取り付け部（Aピラー）付近に白ペイントを塗布する。

注： 内は交換部品を示す