




# 改善箇所説明図




## 基準不適合発生箇所

オートスピードコントロール装置装着車において、オートスピードコントロールスイッチ内部のブレーキオイルシールに不適合なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキオイルが漏れて当該スイッチのターミナル及びボイントが腐食し、最悪の場合、当該スイッチが短絡して加熱され、火災に至るおそれがある。

配線コネクタ



オートスピードコントロールスイッチ



## 改善の内容

全車両、当該オートスピードコントロールスイッチを対策品と交換するとともに、コネクタを良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

対策車両の識別：配線コネクタの表面に白色ペイントを塗布する。