



改善箇所説明図

改善内容

全車両点検し、オーディオ本体を修理または、良品と交換する。



オーディオ本体



基準不適合発生箇所

音響機器のオーディオ本体の配線基板において、当該基板の製造工程が不適切なため、コンデンサーが損傷しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該コンデンサーの端子間が短絡して、スピーカーに過大な電流が流れ発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

注: 枠内は交換部品を示す。

識別:

カセット挿入口内部の金具に黒インクを塗布する。