



改善箇所説明図



運転者席及び助手席の座席ベルトにおいて、ベルトを装着するバックルのカバーの取付に一部不適切なものがあるため、当該カバーがずれてしまうものがあり、最悪の場合、カバーがずれることによりバックルの押しボタンを押した状態となり、座席ベルトを外してしまうおそれがある。




基準不適合発生箇所


注：□ は交換部品を示す。

バックル

改善前



改善後



改善の内容

全車同点検し、該当するものは当該バックルを対策品と交換する。