



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

コンバーチブル車両の座席ベルトにおいて、肩ベルトガイドの形状が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該座席ベルトが肩ベルトガイドとベルト巻取装置間でねじれ、最悪の場合、当該座席ベルトを引き出せなくなるおそれがある。

ねじれ防止用アダプタ



座席ベルト

＜改善内容＞

全車両、肩ベルトガイドにねじれ防止用アダプタを取付ける。なお、座席ベルトがねじれているものは修正する。

注意：  は対策部品を示す。