


# 改善箇所説明図



## 基準不適合箇所

密閉防止装置の電気配線において、当該電気配線の取り回しが不適切なため、かじ取りハンドルのステアリングコラムと干渉するものがあり、そのままの使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して原動機が始動できなくなる。

## 改善内容

全車両点検し、電気配線のステアリングコラムとの干渉部分に保護テープを取付ける。なお、当該電気配線の被覆が損傷しているものは、良品と交換する。

内は追加部品を示す。