


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料ポンプと燃料ろ過器間の燃料配管の取り回しが不適切なため、振動により、ろ過器との接続部付近の配管に亀裂が生じ、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。


改善措置の内容

全車両、当該燃料配管を対策品と交換する。

改善前



改善後



識別：当該燃料配管に白色ペイントを塗布する。