




改善箇所説明図



車両前方

原動機の燃料噴射時期等を制御するコンピュータのクランクシャフトポジションセンサ(クランクシャフト位置及び回転速度を検出するセンサ)に製造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該センサが作動不良を起こし、最悪の場合、原動機が停止する又は原動機の始動が困難となるおそれがある。



クランクシャフト
ポジションセンサ

＜改善内容＞

クランクシャフトポジションセンサを良品と交換する。

＜識別＞

クランクシャフトポジションセンサのソケット頭部に白ペイント塗布

注意：  は交換部品を示す。