




改善箇所説明図




基準不適合箇所

原動機の燃料噴射タイミングを制御するコンピュータのクランクシャフトポジションセンサ（クランクシャフト位置及び回転速度を検出するセンサ）の一部に製造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該センサが作動不良を起し、最悪の場合、原動機が停止する又は原動機の始動が困難となるおそれがある。

ポジションセンサー

改善の内容

全車両点検し、当該クランクシャフトポジションセンサが不良品（エンジンルーム内左側のフロントサスペンションストラットハウスの上に緑色のペイント識別がある場合）に該当する場合には良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。