


改善箇所説明図



樹脂製燃料タンクの、燃料カットバルブ取付け部の溶着に不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該バルブの溶着部が部分的に剥離し、燃料が漏れるおそれがある。

注: は交換部品を示す。

改善内容

燃料タンクを良品に交換する。

識別: バッテリーケーブルの車体側アースボルトに黒マジックを塗布する。