






基準不適合箇所

原動機の冷却水ポンプ等の補機類を駆動するベルトの張り具合を調整するアイドラプーリー（ベルトの張力調整用滑車）の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該プーリーが破損し、冷却水ポンプ等の駆動ベルトが滑り、最悪の場合、冷却水ポンプが作動せずオーバーヒートに至るおそれがあるとともに、パワーステアリングの機能が損なわれ、ハンドルが重くなるおそれがある。

アイドラ プーリー

改善の内容

全車向、当該プーリーを対策品と交換する。

注：



は交換部品を示す