


対策箇所説明図



基準不適合箇所

空気圧式制動装置のエアタンクを車体に取り付けているブラケットに強度不足のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットに亀裂が入り、最悪の場合、ブラケットが折壊してエアタンクが脱落し、非常ブレーキが作動するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該エアタンクブラケットを対策品と交換する。

識別

エアタンクブラケット右側ステー先端部付近に白ペンントを塗布する。