



改善箇所説明図

基準不適合発生箇所




基準不適合発生箇所

加速装置において、アクセルペダルとアクセルペダル上部の電気配線カバーの間隙に不適切なものがあるため、アクセルペダル操作時に当該ペダル先端部が電気配線カバーと干渉し、ペダルが戻らず、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線カバーにアダプターを追加し、アクセルペダルとの間隙を確保する。



作業終了の識別

運転席ドアのチェックストラップ上部の車体パネルに黄色又は白色のペイントを塗布する。

アクセルペダル

電気配線

アダプター

□部は追加する部品