




改善箇所説明



対策前



対策後



基準不適合発生箇所

後街装置において、リアショックアブソーバの車体への取り付け部の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該取り付け部に亀裂が生じ、最悪の場合、ショックアブソーバが車体から外れ、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善内容

全車同、リアショックアブソーバに補強ブラケット（図中  部）を取り付ける。
なお、取り付け部に亀裂があるものは新品に交換し、補強ブラケットを取り付ける。

識別

対策品は従来品に対し、当該リアショックアブソーバ前後の車体取り付け部に補強ブラケットが装着されている。