




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所




燃料装置において、燃料ポンプと燃料ろ過器間の燃料パイプの配管サポート強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動により共振を起こし、燃料パイプに亀裂が発生して燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。



配管サポート（対策品）

改善措置の内容

全車両、当該燃料パイプのサポートを対策品と交換する。
 なお、当該サポートに損傷がある場合は、燃料パイプを良品と交換する。



識別：配管サポートに白色ペンを塗布する。