



改善箇所説明図(1)




基準不適合発生箇所(1)

原動機の冷却水ポンプ等の補機類を駆動するベルトの張り具合を調整するアイドルプーリー（ベルトの張力調整用滑車）の強度が不足している為、そのままの状態で使用が続けると、当該プーリーが破損し、冷却水ポンプ等の駆動ベルトが滑り、冷却水ポンプが作動せずオーバーヒートに至るおそれがある。また、パワーステアリングの機能が損なわれ、ハンドルが重くなるおそれがある。

改善の内容(1)

全車両、当該プーリーを対策品と交換する。



注： は交換部品を示す