



改善箇所説明図



基準不適合箇所

かし取装置において、ステアリングシャフトとステアリングギアボックスとを接続している継ぎ手の組み付けに不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該継ぎ手が外れ、操舵ができなくなるおそれがある。

不適切な組み付け状態



継ぎ手



改善の内容

全車両を点検し、当該継ぎ手の組み付けが不適切なものは、正しく組み付けなおす。

注：  は組み付けなおす部品を示す。