




改善箇所説明図②




基準不適合発生箇所

原動機の点火装置において、点火コードと点火コイルの嵌合に不適切なものがあため、そのままの状態で使用を続けると、振動等により当該嵌合部が緩み、最悪の場合、失火して未燃焼ガスが触媒に流入し、触媒の温度が異常に上昇して警告灯が点灯するおそれがある。

識別表示

ペダルボックス上部に黄色のペイントでマークを塗布する。



改善内容

全車両、点火コード及び点火コイルの嵌合状態を点検し、緩みのあるものは点火コード及び点火コイルを新品と交換する。

全車両、失火探知モジュールを新たに装着し、マフラーハンガーゴムを耐熱性の高い対策品と交換する。

内は交換／追加装着部品を示す