


改善箇所説明図



走行装置において、前車軸及び非駆動後車軸に装着されているホイール・ハブの強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハブに亀裂が発生し、最悪の場合、ハブが破損して取り付けられている車輪が走行中に外れ、走行不能となるおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、前車軸及び非駆動後車軸に装着されているホイール・ハブを対策品と交換する。