




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所


助手席の座席ベルトにおいて、座席ベルトを車体に固定する取付部の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、衝突時等大きな荷重が当該ベルトにかかった場合、ベルトが当該取付部からはずれ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。



補強板

<改善方法>

全車両、該当バックル・アンカー取り付け部に補強板を取り付ける。



内は、対策部品を示す。