



改善箇所説明図



座席ベルトのバックル



車両前方

基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席の座席ベルトにおいて、ベルトバックル部の金具の強度が不足しているため、衝突時等大きな荷重が当該ベルトにかかった場合、当該金具が変形し、最悪の場合、ベルトが外れて乗員を拘束できなくなるおそれがある。

<改善方法>

全車両、運転者席及び助手席の座席ベルトバックルを点検し、不具合品が装着されていた場合は、良品と交換する。

点検方法

バックル裏面のデーターコードを確認し、コードが下記に該当する場合は良品と交換する

135002	145004	145011	146005	151005	152007	156002	163002
136001	145005	145012	146006	151007	153002	157001	165003
136002	145006	145013	146007	152002	154001	157002	
141002	145007	146001	151001	152003	154002	161001	
142001	145008	146002	151002	152004	154003	161002	
145002	145009	146003	151003	152005	155001	162001	
145003	145010	146004	151004	152006	156001	162003	

<識別>

運転席座席ベルトのロアーアンカーボルトの頭部に白ペイント塗布

内は、交換部品を示す。