


改善箇所説明図



注: は交換部品を示す。

動力伝達装置のシフト・ケーブルにおいて、シフト・ケーブルの OUTER ケーブルを自動変速機に固定するホルダーのかしめが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、OUTER ケーブルがホルダーから外れ、変速レバーを操作してもシフト・ケーブルが正しい変速位置に固定されないことがあり、最悪の場合、走行しない変速位置での発進や変速表示と異なる発進又は走行ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該シフト・ケーブルを良品と交換する。