



改善箇所説明図

点火用高圧配線の
点火プラグ・キャップ部



点火用高圧配線
の識別の位置



□内は交換する部品

基準不適合発生箇所

原動機の点火用高圧電気配線において、点火プラグ・キャップの絶縁が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該キャップから漏電し、点火プラグが失火して原動機の回転が不安定となり、最悪の場合、触媒コンバータが損傷して排出ガス値が基準を超えるとともに原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、原動機点火用高圧電気配線に対策品と交換する。

全車両、触媒コンバータを点検し、損傷しているものは新品と交換する。

点火用高圧配線の識別

	点火プラグ・キャップ部に打刻された部品番号打刻
不具合品	032 035 255 以外
対策品(交換不要)	032 035 255

作業終了の識別

原動機後方バルクヘッドの車台番号打刻の右側に白色または黄色の識別マークを塗布する。