



改善箇所説明図




対策前

基準不適合発生箇所

原動機室内の燃料配管において、供給側の燃料パイプの取り回しが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動により当該燃料パイプとエアコン用低圧パイプが干渉し、最悪の場合、当該燃料パイプが破損して燃料が漏れ、火災に至るおそれがある

燃料パイプ（供給側）



燃料パイプ（戻り側）

クリップ

[対策後]

エアコン低圧パイプ

改善の内容

全車両、燃料パイプを対策品と交換する。また、エアコン用低圧パイプに間隙を保持するためのクリップを取り付ける。

注： は交換部品及び対策部品を示す。