




# 改善箇所説明図 ①



## 不具合内容

前輪用制動装置において、ブレーキホースの保持方法が不適切なため当該ホースがフロントフォークと干渉することがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷して、ブレーキ液が漏れて制動力が低下し、最悪の場合、制動力が失われるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ブレーキホースを保持している2つのホースクランプを外し、そのうちの1つと追加したブレーキホースサポートを用いてブレーキホースをフロントフォークに固定する。

 は交換部品を示す。